



CC1 Ventana aulas c/celocias



CC1 Ventana
aulas 2 y 9



CC1 Ventana auditorio con cortina ext.



CC1 Ventana galerias (metalicas)



CC1 Ventana
Preceptoría




CC1 Puerta auditorio



CC2 Puerta ventana Administracion



CC1 Raja ventilacion baños (exterior)



CC1 Raja ventilacion baños (interior)



CC1 ventana baños



CC3 ventana infrmatica



CC1 puerta biblioteca



CC1 Ventana
aulas 1 y 10



CC1 Ventana
escalera



CC1 Reja de entrada



CC1 Puerta hall de Entrada



CC1 Puerta hall principal



CC1 Puerta galeria a patios (metalica)



CC1 Puerta aulas

IMAGEN DE ABERTURAS A RESTAURAR


GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO



MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA

Obra: REFACCION, AMPLIACION Y
Y PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO
DEL COLEGIO DEL CENTENARIO

Ubicacion: Av. Rivadavia (O) 701 - Santiago del Estero



OBSERVACIONES

FECHA Julio del 2016

DESIGNACION

AREA A RESTAURAR

PLANO

ABERTURAS

PLANO Nº 18

ESCALA

CC1