


V05**UBICACION**

10 Av. Cordoba (4° Lavadero/Galeria actual oficinas)

10 Libertad (4° galeria/sector incendiado)

**DESCRIPCION DE COMPONENTES**

Marco madera (cedro)

Contramarco moldurado (cedro)

Hoja: madera

Contravidrio : madera

Vidrio: vitreaux

Herraje

Pintura:

Apertura: abrir

OBSERVACIONES**Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterías exteriores**