



PA04		UBICACION
2	PB Pasaje de carruaje (Museo/ oficina boletería)	
<div>   </div>		
DESCRIPCION DE COMPONENTES		
Marco madera (cedro)		
Contramarco moldurado (cedro)		
Hoja: madera		
Contravidrio : madera		
Vidrio: vitreaux		
Herraje		
Pintura:		
Apertura: 2 hojas de abrir		
OBSERVACIONES		
Teatro Nacional Cervantes/ Relevamiento de Carpinterías exteriores		