


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19



x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8

6° NIVEL



- DETERIORO ABERTURAS - VIDRIOS
- DETERIORO ABERTURAS - ACCIONAMIENTO
- ROTURA MECANISMO PARASOL/PERSIANA
- DETERIORO MECANISMO PARASOL/PERSIANA

<i>CONVENIO ESPECÍFICO</i>		APROBACIÓN	
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTA FE <small>SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO URBANO</small>	UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL <small>FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO</small>	FECHA	
		AGOSTO - 09	
OBRA: <b>Proyecto de restauración, puesta en valor y refuncionalización EDIFICIO DE CORREOS SANTA FE</b>		ESCALA	
		1:100	
PLANO: Patologías en aberturas y mecanismos de oscurecimiento. Interiores. 6° Nivel. Este		PLANO N°	
		PAT 06 94	